

# 臺北市文山區萬芳國小

## 運動遊戲器材管理檢核表

查核日期 108 年 2 月 14 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
一般性要點	1	選擇安全材質之遊戲器材。	✓		
	2	適時指導遊戲器材之使用方法。	✓		
	3	於適當地點公告遊戲方法及適用對象。	✓		
	4	遊戲器材有地樁支撐者，其埋設具足夠深度及不突出地表。	✓		
	5	遊戲器材設置之地面及附近，應平坦鬆軟。	✓		
	6	遊戲器材使用時，有擺盪動作者，在擺盪所需空間外適當處立警告標誌。	✓		
	7	學校備有急救物品，並訂有送醫管道。	✓		
	8	器材和場地不適用時，即停止使用加上明顯標示，並填單請速修繕。	✓		
隧道	1	焊接點牢固未鬆脫。	✓		
	2	地樁穩固，且不突出地面。	✓		
	3	鋼架平穩未腐蝕。	✓		
蹺蹺板	1	兩端著地點鬆軟，或設有緩衝物。	✓		
	2	木板未斷裂變形。	✓		
	3	支架及栓扣牢固。	✓		
	4	地樁穩固，且不突出地面。	✓		
	5	扶手不可鬆脫，且底部固定之部份無突出。	✓		
攀登架	1	地樁穩固，且不突出地面。	✓		
	2	鋼管焊接牢固未腐蝕。	✓		
平衡木	1	放置穩固。	✓		
	2	支柱安全，無斷裂危險。	✓		
	3	平衡木之正面平整。	✓		

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
鞦韆	1	扶手處鍵孔未太大。	✓		
	2	鞦韆一組以兩個為原則，保持安全距離。	✓		
	3	坐椅未掉落、破損、鬆脫、有尖銳之角。	✓		
	4	地面有保護墊或物。	✓		
滑梯	1	著地處地面已做安全維護設施。	✓		
	2	著地處與地面保持適當高度。	✓		
	3	斜度以 40° 內為限。	✓		
	4	爬梯梯階未破裂或鬆脫。	✓		
爬杆	1	爬竿的結構完整。	✓		
	2	爬竿的手抓桿未變形、龜裂、破損、腐蝕或零件遺失。	✓		
	3	爬竿下方鋪面材料且平坦。	✓		

承辦人

約僱人員林瑞淵  
0215/1108

體育組長

教師兼體育組長 廖威智  
0215/1640

技工

事務組長

組長 紀佳成  
02151847

學務主任

教師兼學務主任 張為光  
02151710

總務主任

教師兼總務主任 李協信  
02180708

幼兒園主任

教師兼幼兒園主任 黃彩桂  
02180930

校長

台北市文山區萬芳國民小學 高麗鳳  
02181750